



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G. P. R. T. S. S.

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL JOCOTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0036-43	FECHA:	NUEVE DE MAYO DE 2024



Foto 1: SE OBSERVO AGUJEROS EN LA LÁMINA




Foto 2: SE EVIDENCIAN VIDRIOS ROTOS



Foto 3: SE OBSERVA EL MAL ESTADO DE CANALES Y BAJADAS DE AGUA, POR LO QUE SERÁ NECESARIA LA REPARACIÓN.




Foto 2: ESTRUCTURA DE TECHO EN MAL ESTADO, ES NECESARIA SU REPARACIÓN.



Foto 5: SE OBSERVA EL MAL ESTADO DE LAS PUERTAS, SE APLICARÁ REPARACIÓN.



Foto 6: SE OBSERVA PAREDES CON PINTURA DETERIORADA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL JOCOTE
ESTABLECIMIENTO:	21-02-0036-43	FECHA:	NUEVE DE MAYO DE 2024



Foto 7: PORTON (SUSTITUCION, METAL CON MALLA).





Foto 8: PUERTA DE LOS BAÑOS EN MAL ESTADO, SE APLICARA REPARACIONES.



Foto 9: REPARACION DE DRENAJE (POR COLAPSO).

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

