



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Pedro Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío el Pacayal, Aldea Agujitas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0038-43	FECHA: 7	07/03/2024




Foto 1: Puerta a reparar



Foto 2: Sanitario, necesita cambiarlo.




Foto 3: Techo en mal estado



Foto 4: Techo en mal estado el cual será reparado



Foto 5: Banqueta en mal estado



Foto 6: Banquetas en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público