REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENC	IAS DETERMINADAS PREVIO	DURANTE	X	POSTERIOR		
DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Ped	dro Pinula	Employer reconstruction of the Control Control Control	English Company
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío	el Pacayal, Aldea Agujitas		
CÓDIGO DEL	24 02 0028 42	EECUA.	07/06/20	224		

FECHA:



21-02-0038-43

Foto1: Desmontaje de canaleta



Foto 2: Pintura en parte exterior del centro educativo

07/06/2024



Foto 3: Fundición de banqueta



Foto 4: Verificación de puertas reparadas



Foto 5: Banqueta reparada



Foto 6: Finalización de puertas reparadas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público