

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Pedro Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Llano del Espino, Santo Domingo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0039-43	FECHA:	23/05/2024



Foto1: Reemplazo de Lamina



Foto 2: Fosa septica



Foto 3: Reparacion y Ampliacion y pintura de porton



Foto 4: Cambio de malla en muro



Foto 5: Reparacion de losa



Foto 6: Reparacion de sistema electrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Lesvia E.E.S.</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	--

