

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIÓ       DURANTE       POSTERIOR

<b>DEPARTAMENTO:</b>	Jalapa	<b>MUNICIPIO:</b>	San Pedro Pinula
<b>NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:</b>	Escuela Oficial Rural Mixta	<b>DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:</b>	Caserío Llano del Espino, Santo Domingo
<b>CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:</b>	21-02-0039-43	<b>FECHA:</b>	23/05/2024



Foto1: Reemplazo de Lamina



Foto 2: Fosa Septica



Foto 3: Reparación, ampliación y pintura de porto



Foto 4: Cambio de Malla en muro



Foto 5: Reparación de losa




Foto 6: Reparación de sistema electrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Lesvia E.E.S.</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPE</p>	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	--

