



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL ARROYO, ALDEA SAN IGNACIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0040-43	FECHA:	07/08/2024



Foto 1: REPARACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO





Foto 2: MANTENIMIENTO A PORTON



Foto 3: CERCO O MURO PERIMETRAL



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Blanca Luz Pérez  
Firma y sello del Presidente de la Comunidad de Padres de Familia

[Signature]  
Firma y Sello Director Centro Educativo