





**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Pedro Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserío La Puerta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Puerta, Aldea San José
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0041-43	FECHA:	17/09/2024

<p align="center"><b>LOSA DE PATIO DETERIORARADA SUSTITUCION</b></p>  <p>Foto 1:</p>	<p align="center"><b>PARTE FRONTAL LOSA PATIO SUSTITUCION</b></p>  <p>Foto 2:</p>
<p>Foto 3:</p>	<p>Foto 4:</p>
<p>Foto 5:</p>	<p>Foto 6:</p>

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---