

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|
| DEPARTAMENTO: | JALAPA | MUNICIPIO: | SAN PEDRO PINULA |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA DOS CRUCES PINALÓN |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 21-02-0042-43 | FECHA: | 8/03/2024 |



Foto1: Muro perimetral más malla



FOTO 2: Mantenimiento de portones



Foto3: Reparación de area de cocina




Foto4: Reparación de balcones




Foto: 5 Losa de patio



Foto: 6 Pintura de muros y exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director-Centro Educativo Público