

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO SAN LUCAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN LUCAS. ALDEA EL MORRITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-0200-43	FECHA:	18/08/2024



Foto 1: LAMINA EXISTENTE DAÑADA SUSTITUCION



Foto 2: LAMIANA EXISTENTE DETERIORADA SUSTITUCION




Foto 3: ESTRUCTURA DAÑADA SUSTITUCION



Foto 4: ESTRUCTURA DAÑADA SUSTITUCION



Foto 5: CHIMENEA DETERIORADA SUSTITUCION



Foto 6: ESTUFA RURAL DETERIORADA SUSTITUCION

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Blatimir Najera Mateo

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

