

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Pedro Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Caserío el Limarcito	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío el Limarcito, aldea Plan de la Cruz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0044-43	FECHA:	04/06/2024




Foto1: Pintura de muros interior y exterior



Foto 2: Losa de patio




Foto 3: Reparacion y mantenimiento de cisternas/ deposito de agua




Foto 4: Mantenimiento de puertas



Foto 5: Mantenimiento a porton




Foto 6: Pintura en muros exterior.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF	Firma y Sello Director Centro Educativo Público