

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

<b>DEPARTAMENTO:</b>	Jalapa	<b>MUNICIPIO:</b>	San Pedro Pinula
<b>NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:</b>	Escuela Oficial Rural Mixta Caserio el Limarcito	<b>DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:</b>	Caserío el Limarcito Aldea Plan de la Cruz.
<b>CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:</b>	21-02-0044-43	<b>FECHA:</b>	30/05/2024



**Foto1: Puertas, servicios sanitarios y sus accesorios**



**Foto 2: pintura en muros interior y exterior**



**Foto 3: Reparacion de Cerco**



**Foto 4: Mantenimiento a porton**



**Foto 5: Losa de patio concluida**



**Foto 6: Mantenimiento de deposito de agua.**

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público