



Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Pedro Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Río Chaparrón Aldea el Maestrío
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0029-43	FECHA:	19/08/2024




Foto 1: REMOZAMIENTO E INSTALACIÓN DE LÁMINA



Foto 2: CAMBIO DE LAMINA



Foto 3: REMOZAMIENTO DE LAMINA



Foto 4: REMOZAMIENTO DE LOSA DE PATIO




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

