



Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Pedro Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Río El Caulote
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0045-43	FECHA:	19/08/2024




Foto1: REMOZAMIENTO DE CUNETA FINALIZADA



Foto 2: FIN DE CUNETA




Foto 3: REMOZAMIENTO DE LOSA TERMINADA



Foto 4: CAMBIO DE LAMINA DEL AULA TERMINADA



Foto 5: CUNETA FINALIZADA



Foto 6: CAMBIO DE LOSA INTERIOR DEL AULA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

