

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA LAGUNA, ALDEA EL PINALÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0049-43	FECHA:	28/07/2024



FOTO 1: Trabajando la cubierta de lamina 60%



FOTO 2. Siguiendo con los trabajos de cubierta con la lamina



FOTO 3: Estructura de techo en la instalación



FOTO 4: Estructura con un avance 80 %




FOTO 5. Muro perimetral en el avance



Foto 6: Muro perimetral en un 60% de avance

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

