



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G u a t e m a l a

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------|
| DEPARTAMENTO: | JALAPA | MUNICIPIO: | SAN PEDRO PINULA |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | INEB DE TELESECUNDARIA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA PIEDRAS NEGRAS |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 21-02-0054-45 | FECHA: | 07-03-2024 |



Foto 1: reparación de energía eléctrica
07-03-2024



FOTO 2: pintura en muros interior y exterior
07-03-2024



Foto3: reparacion del drenaje y baños
07-03-2024



Foto4: reparacion de puertas
07-03-2024



Foto: 5 reparación de canales y banqueta
07-03-2024



Foto: 6 reparación de losa 07-03-2024

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

