



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                     |                                |                      |
|-----------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Jalapa              | MUNICIPIO:                     | San Pedro Pinula     |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | INEB Telesecundaria | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Piedras Negras |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 21-02-0054-45       | FECHA:                         | 15/05/2024           |



Foto 1: arreglo de tubería en mal estado



Foto 2: tubería quitada que estaba en mal estado



Foto 3: pintado de paredes de exteriores



Foto 4: descubrimiento de tubería que estaba en mal estado




Foto 5: puerta de interior en mal estado





Foto 6: banquetas en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público







Ministerio de Educación  
G u a t e m a l a

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                     |                                |                      |
|-----------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Jalapa              | MUNICIPIO:                     | San Pedro Pinula     |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | INEB Telesecundaria | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Piedras Negras |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 21-02-0054-45       | FECHA:                         | 14/006/2024          |



Foto1: reparación de puerta interna



Foto 2: reparación de malla y colocacion de tubería



Foto 3: pintado interior y exterior. Colocacion de identificacion del instituto



Foto 4: reparación y mantenimiento de malla



Foto 5: instalacion y reparacion de baños



Foto 6: instalacion de alumbrado electrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

