

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BUENA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0056-45	FECHA:	10/05/2024



Foto 7: PINTURA DETERIORADA DEL CENTRO EDUCATIVO




Foto 8: PORTON EN MAL ESTADO



Foto 9: REPARACION DE RED DE DRENAJES Y RED DE AGUA POTABLE




Foto 10: SE OBSERVA EL MAL ESTADO DEL AREA DE COCINA POR LO QUE ES NECESARIO SUSTITUIRLA




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

