

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|--|--------------------------------|---|
| DEPARTAMENTO: | Jalapa | MUNICIPIO: | San Pedro Pinula |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP ANEXA A EORM CASERIO EL LIMARCITO | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío el Limarcito, aldea Plan de la Cruz |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 21-02-0058-42 | FECHA: | 23/10/2024 |



Foto1: CUBIERTA DE LAMINA Y ESTRUCTURA DE TECHO EN MAL ESTADO.



Foto 2: VENTANA EN MAL ESTADO.



Foto 3: CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL EN MAL ESTADO



Foto 4: CUNETA DE CONCRETO EN MAL ESTADO.



Foto 5: CERCO MURO PERIMETRAL EN MAL ESTADO








Foto 6: LOSA DE PATIO EN MAL ESTADO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

| | |
|--|--|
| <p><i>NSPM</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p> |  <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> |
|--|--|

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|------------------------------------|--|---------------------------------------|---|
| DEPARTAMENTO: | Jalapa | MUNICIPIO: | San Pedro Pinula |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP ANEXA A EORM CASERIO EL LIMARCITO | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío el Limarcito, aldea Plan de la Cruz |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 21-02-0058-42 | FECHA: | 23/10/2024 |



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

NSPM  

Firma y sello del Presidente de la OPF Firma y Sello Director Centro Educativo Público