

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LLANO DEL ESPINO, SANTO DOMINGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0064-42	FECHA:	31/07/2024



Foto 1: CUBIERTA DE LAMINA



Foto 2: ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 3: PUERTA



Foto 4: VENTANAS



Foto 5: PISO



Foto 6: CUNETETA DE CONCRETO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Lesvia EES</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	--



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LLANO DEL ESPINO, SANTO DOMINGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0064-42	FECHA:	31/07/2024



Foto 7: PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR



Foto 8: CERCO O MURO PERIMETRAL



Foto 9: LOSA DE PATIO



Foto 10: REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO




Foto 11: SUSTITUCION DE AREA DE COCINA




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Lesvia E. Es.</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	--

