



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA LAGUNA, EL PINALÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0067-42	FECHA:	6/08/2024



Foto 1: Muro Perimetral en mal estado.



Foto 2: Muro perimetral deteriorado.



Foto 3: Losa deteriorada



Foto 4: Losa en el patio de la escuela en mal estado.



Foto 5: Director en el establecimiento.




Foto 6: Establecimiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--