

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Pedro Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Plan del Coral, Aldea El Zapote.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0069-42	FECHA:	22/08/2024



Foto 1: Cerco perimetral lado norte en mal estado.



Foto 2: Losa de patio en mal estado.



Foto 3: Muro de contención en mal estado.



Foto 4: fachada de la EODP ANEXA A EORM Caserío Plan del Coral.



Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público