

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA DOS CRUCES PINALÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0074-42	FECHA:	5/07/2024




Foto1: cubierta de lamina de sanitario



FOTO 2: Mantenimiento de puertas




Foto3: Mantinimiento de balcones



Foto4: Pintura en muros interior y exterior





Foto: 5 Servicio sanitario y sus accesorios



Foto: 6 mantenimiento a portones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---