

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**  
**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

|                             |   |                                |                  |
|-----------------------------|---|--------------------------------|------------------|
| DEPARTAMENTO:               | JALAPA                                    | MUNICIPIO:                     | SAN PEDRO PINULA |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA AGUA ZARCA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 21-02-0075-45                             | FECHA:                         | 7/03/2024        |



**Sustitucion de Sanitarios**



**Cambio de Puertas de Baños**



**Cambio de Vidrios**



**Reparación del Sistema Electrico en Computación**



**Reparación de Torta**



**Mantenimiento del sistema Electrico**

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|   |   |
|---|---|
| <br>Firma y sello del Presidente de la OPE | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|---|---|