

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Pedro Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Agua Zarca
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0075-45	FECHA:	20/6/2024



Foto 1: Cambio de sistema eléctrico.



Foto 2: Desmontaje de puertas de baños.




Foto 3: Reparación de vidios.




Foto 4: Reparación de paredes con pintura.




Foto 5: Pegado de block para ampliación de baños.





Foto 6: Reparación de contrapiso.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

