

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA ESPERANZA, ALDEA CANDELARIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0083-43	FECHA:	7/03/2024



**Foto1: Reparación de Pintura interior y exterior, sistema eléctrico, cuneta de concreto.**



**FOTO 2: Reparación de losa de patio.**



**Foto3: Reparación de piso y sistema eléctrico**



**Foto4: Reparación de muros de cocina**



**Foto: 5 Reparación de lavamanos, sistema de drenaje y agua potable.**



**Foto: 6 Mantenimiento de depósito de agua.**

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Roberto Hernandez Lopez*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

