

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO  DURANTE  POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Pedro Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Para Varones Juan Ramón Menéndez	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio San Pedro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0115-43	FECHA:	31/07/2024



Foto 1: Problemas de exceso de humedad.



Foto 2: Problemas de encharcamiento en terraza.



Foto 3: Baños en mal estado.



Foto 4: cambio te decho en aula y puesta de piso de granito.




Foto 5: Reparacion de repello en Direccion



Foto 6: Lamparas caidas y sistema electrico no estable.

Observación: Si es necesario se pueden agregar Hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

