

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Pedro Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Durazno
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0117-43	FECHA:	19 - 06 - 2024



Foto1: Circulacion del establecimiento finalizada



Foto 2: Reparacion de puertas finalizada



Foto 3: Reparacion de baños en proceso



Foto 4: Proceso de fosa





Foto 5: Reparacion de sistema electrico finalizado



Foto 6: Cambio de techo de lamina finalizado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPE</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---