



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Pedro Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Durazno
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0117-43	FECHA:	5/08/2024



Foto1: Reparacion de la circulacion del establecimiento Finalizado



Foto 2: Reparacion de puertas Finalizado



Foto 3: Reparacion de baños Finalizado




Foto 4: Proceso de fosa Finalizado





Foto 5: Reparacion de bodega Finalizado



Foto 6: Cambio de techo de lamina y reparacion de sistema electrico Finalizado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


JUNTA DE COLAR
 Firma y sello del Presidente de la OPF
SAN PEDRO PINULA, JALAPA


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
