



Ministerio de Educación

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL MORRITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0120-43	FECHA:	7/03/2024



Foto1: Losa de patio en mal estado




FOTO 2: Losa de patio en mal estado



Foto3: Se evidencia cocina en mal estado.



Foto4: Puerta de bodega requiere remplazo



Foto: 5 Cocina requiere reposición de chimenea



Foto: 6 Diversos sectores requieren losa de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

