



Ministerio de Educación
SISTEMA DE CALIDAD

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Pedro Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Morrito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0120-43	FECHA:	20/06/2024



Foto1: Área de cocina



Foto 2: Fundiendo losa de patio



Foto 3: Fundiendo losa de patio.



Foto 4: Canales y bajadas de agua



Foto 5: Canales y bajadas de agua.



Foto 6: Área de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

