



Ministerio de Educación

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Pedro Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Morrito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0120-43	FECHA:	20/06/2024



Foto1: Sustrucción de puerta



Foto 2: sustrucción de área de cocina



Foto 3: Losa de patio



Foto 4: canales y bajadas de agua pluvial



Foto 5: canales y bajadas de sgua



Foto 6: Losa de patio terminada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

