

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Pedro Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Cuajilote
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0122-43	FECHA:	13/05/2024



Foto1: Desmontaje de techo.



Foto 2: Demolición de Fosa Séptica en mal estado.



Foto 3: Recepción de costaneras y láminas para la sustitución de techo.



Foto 4: Colocación de nueva estructura metálica.




Foto 5: Preparación de terreno para reparación de Fosa Séptica.



Foto 6: Colocación de nueva cubierta de lámina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Odra Ninet Brán Ramírez
 Firma y sello del Presidente de la OPF


 Luis Alberto Orellana Portillo
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público