



Ministerio de Educación  
G U A R T A

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

<b>DEPARTAMENTO:</b>	Jalapa	<b>MUNICIPIO:</b>	San Pedro Pinula
<b>NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:</b>	Escuela Oficial Rural Mixta, Aldea Las Agujitas	<b>DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:</b>	Aldea Las Agujitas
<b>CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:</b>	21-02-0125-43	<b>FECHA:</b>	15/05/2024



Foto1: Cambio de duralita a lamina troquelada y costanera galvanizada



Foto 2: cambio de lamina acanalada a lamina troquelada



Foto 3: reparación de modulo de lavamanos y tinaco



Foto 4: reapaación, cambio de maya y colocación de lamina a puertron



Foto 5: reapaación sistema de agua y recuperación de modulo de sanitario



Foto 6: reparación de sistema de electricidad y puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público