

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Pedro Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Maestrillo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0127-43	FECHA:	17 de septiembre de 2,024



Foto1: Sustitución de cubierta de lámina.



Foto 2: Mantenimiento de estructura metálica lijado y pintado.



Foto 3: Complemento de galera.



Foto 4: Complemento de estructura en galera principal.



Foto 5: Reposición de vidrios dañados.



Foto 6: Complemento y mantenimiento de cuneta de concreto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


*Oriselda Najera Miquel*

Firma y sello del Presidente de la OPR



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Pedro Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea el Maestrillo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0127-43	FECHA:	17 de septiembre de 2,024



Foto 7: Mejoramiento de muro perimetral de gradas para ambos lados.




Foto 8: Sustitución de cubierta de lámina para sanitarios.



Foto 9: Mantenimiento de gradas para sanitarios.



Foto 10: Colocación de gradas para seguridad de los alumnos hacia sanitarios.



Foto 11: Reparación de muro de contención.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Griselda Najera Migué</p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPE</p>	<p>[Firma]</p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	---

