



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Gobierno de Jalapa

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL INGENIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0128-43	FECHA:	08 DE MAYO DEL 2024



Foto 1: SE OBSERVA CUBIERTA DE LAMINA DAÑADA



Foto 2: ES NECESARIO CAMBIO DE ESTRUCTURA EN COCINA



Foto 3: SE OBSERVA CUNETA EN MAL ESTADO



Foto 4: ES NECESARIO SUSTITUIR ORNILLA Y ESTUFA RURAL Y PUERTA EN MAL ESTADO





Foto 5: SE OBSERVA BAÑOS DAÑADOS



Foto 6: SE OBSERVA LOSA DE PATIO EN MAL ESTADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPE



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

