

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIOR DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Pedro Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea el Ingenio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0128-43	FECHA:	31/07/2024



Foto 1: Cambio de techo



Foto 2: Cambio de estructura de techo



Foto 3: Sustitución de puerta



Foto 4: Sustitución de balcón



Foto 5: Fundición de piso



Foto 6: Reparación de áreas de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIOR DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Pedro Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea el Ingenio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0128-43	FECHA:	31/07/2024




Foto1: Cambio de sistema eléctrico.



Foto 2: Sustitución de baños sanitarios



Foto 3: Reparación de cuneta



Foto 4: Reparación de losa




Foto 5:






Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPR</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---