

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Pedro Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea el Ingenio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0128-43	FECHA:	31/07/2024



Foto1: Techo reparado



Foto 2: Estructura de techo reparado




Foto 3: Puerta instalada



Foto 4: Colocación de balcon






Foto 5: Piso reparado



Foto 6: Áreas de cocina finalizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPA  


  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público  


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIÓ       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Pedro Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea el Ingenio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0128-43	FECHA:	31/07/2024



Foto1: Sistema eléctrico reparado



Foto 2: Baños sanitarios instalados



Foto 3: Cuneta reparada




Foto 4: Losa fundida




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

