

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS RISCOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-92-0140-43	FECHA:	9/10/2024



Foto1: Problema de humedad y hongo visible.



Foto 2: Paredes húmedas por problema de exceso de humedad.



Foto 3: repacion y mantenimiento de cuneta



Foto 4: Problemas de exceso de humedad en pared.



Foto 5: Muro Perimetral desplomado y malla dañada.



Foto 6: muro perimetral dañado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

