

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL QUEQUESQUILLO
ESTABLECIMIENTO:	21-02-0144-43	FECHA:	28/10/2024



Foto 1: SUSTITUCION DE PUERTA



Foto 2: REPARACION DE PUERTA



Foto 3: SUSTITUCION DE VIDRIOS DE VENTANAS EN AULAS



Foto 4: SUSTITUCION DE PISOS EN AREA DE AULAS




Foto 5: PINTURA EN MUROS DE AULAS INTERIOR Y EXTERIOR



Foto 6: LOSA DE PATIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Francisco Vasquez Vasquez*  
Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO PINULA
NOMBRE DEL CENTRO DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL:	ALDEA EL QUEQUESQUILLO
ESTABLECIMIENTO:	21-02-0144-43	FECHA:	28/10/2024



Foto1: SUSTITUCION MURO DE CONTENCION




Foto 2:




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Ariel Pagan Vasquez y Vasquez*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

