

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Pedro Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pitahayas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0150-43	FECHA:	6 de mayo de 2024



Foto 1: SE OBSERVA ESTUFA RURAL SIN AZULEJO



Foto 2: SE OBSERVA AULAS SIN PROTECCION SE PONDRÁ MURO PERIMETRAL





Foto 3: SE OBSERVA DAÑADO EL MURO PERIMETRAL SE CAMBIARÁ MALLA Y SE PONDRÁ TUBU GALVANIZADO



Foto 4: SE OBSERVA MURO PERIMETRAL DAÑADO SE HARÁ CAMBIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo
---	---

