

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Pedro Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Flores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0154-43	FECHA:	26/08/2024

PORTON DE MALLA EN MAL ESTADO



Foto 1:

MALLA Y BLOCK MAL ESTADO



Foto 2:

MALLA YA EN EL SUELO



Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y especificar el número de hojas.

Miguel Ángel Hernández
Firma y sello del Presidente de la Organización de Padres de Familia



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

