

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA CEIBITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0687-43	FECHA:	07 DE MARZO DE 2024




Foto1: Se observo la cubierta de lamina con agujeros y estructura en mal estado



FOTO 2: Lamina en mal estado



Foto3: Losa de patio en mal estado




Foto4: losa de patio en mal estado




Foto: 5 sistema electrico en mal estado



Foto: 6 conexiones y cableado de energia electrica en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

X Domingo Gomez Agustin
 Firma y sello del Presidente de la OPF




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

