

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Pedro Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta A	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio La Ceibita Aldea Carrizal Ceiba
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0687-43	FECHA:	23/05/2024



Foto1: montaje de lamina



Foto 2: montaje de lamina aula



Foto 3: proceso fundición losa de patio



Foto 4: Fundicion losa de patio



Foto 5: cambio de apagadores



Foto 6: proceso de instalacion de energia

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>X <i>Dominga Gomez Agustin</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>		<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>	
---	--	--	--