

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL TOBÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0768-42	FECHA:	5/03/2024



Foto1: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26



FOTO 2: ELABORACIÓN DE PORTONES




Foto3: INSTALACIÓN DE PUERTA



Foto4: REPARACIÓN DE PUERTAS



Foto: 5 REFORZAMIENTO DE MURO PERIMETRAL CON MAYA PARA EL AREA DE PARVULOS




Foto: 6 REPARACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO EN MODULO 1 Y 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Anabela Lorenzonatera
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

