



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS AGUJITAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0800-42	FECHA:	17/09/2024




Foto1: cambio de lamina sensilla a lamina troquelada de aulas




FOTO 2: cambio de lamina sensilla a lamina troquelada de aulas




Foto3: sustitución de pintura interior y exterior



Foto4: sustitución de losa de patio, fundición y acabado area de cocina



Foto: 5 reparación, sustitución en area de cocina, estufa rural,



Foto: 6 repello de paredes interior y exterior area de cocina y en partes dañadas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

