

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Pedro Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Agua Zarca
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02- 0964-42	FECHA:	31/07/2024

PUERTAS



Foto 1: sustitución de chapas para 5 aulas que se encuentran totalmente en mal estado quedando inseguras por lo que es necesario la sustitución.

RED DE AGUA POTABLE



Foto 2: la red de agua potable se encuentra totalmente en mal estado teniendo que utilizar mangueras para mantener el agua para uso de los niños, por estar al interperie se daña frecuentemente, siendo importante las sustitución de la red existente.

CERCO PERIMETRAL



Foto 3: El cerco perimetral es de suma importancia para seguridad de los estudiantes y areas de estudio de los mismos por tanto es una de las necesidades primordiales el poder reparar y dar mantenimiento al mismo.

LOSA DE PATIO



Foto 4: La losa existente se encuentra en mal estado ocasionando accidentes a los estudiantes, siendo esta área el unico espacio que se cuenta para la recreación de los estudiantes por lo que es de suma importancia para

COCINA



Foto 5: El área de la cocina se encuentra deteriorada por el uso, siendo totalmente necesario la reparación de la misma para tener una cocina en perfectas condiciones para atender a la población estudiantil.

FOTOGRAFIA GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO



Foto 6: fotografia exterior parte frontal del establecimiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Veronica P...</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------

