

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CARRIZAL GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0966-42	FECHA:	7/03/2024



Foto1: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA TROQUELADA CALIBRE 26 Y REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA Y PINTURA




FOTO 2: PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR




Foto3: REMOZAMIENTO EN MURO PERIMETRAL




Foto4: FUNDICIÓN DE PLANCHA DE CONCRETO



Foto: 5 REMOZAMIENTO DE PUERTAS



Foto: 6 REMOZAMIENTO EN MURO PERIMETRAL CON MAYA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF *I.R.M.*



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

