



Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Pedro Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM Aldea Carrizal Grande	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Carrizal Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0966-42	FECHA:	27/05/2024



Foto1: desmontando techo anterior



Foto 2: colocación de tuvos y pintura de estructura metalica



Foto 3: colocación de techo nuevo



Foto 4: reparación y pintura de puertas de sanitarios




Foto 5: pintura de puertas de las tres aulas



Foto 6: fundición de plancha de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

