



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Pedro Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Ciénaga el Cacao
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0989-43	FECHA:	12/06/2024



Foto 1: Reparación de cerco perimetral



Foto 2: Reparación de muro perimetral



Foto 3: Reparación de baños y sus accesorios




Foto 4: Reparación de sisterna, (depósito de agua)



Foto 5: Reparación de área de cocina: estufas, chimeneas, pillas, puertas, ventanas, techo






Foto 6: Reparación de sistema eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

