



Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Pedro Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Ciénaga el Cacao
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-09899-43	FECHA:	12/06/2024



Foto 1: Reparación de área de cocina: puerta, ventana, estufas, pilas, chimeneas repello estructura, techo



Foto 2: Reparación de muro perimetral




Foto 3: Reparación de sisterna, depósito de agua



Foto 4: Reparación de cerco perimetral



Foto 5: Reparación de sistema eléctrico



Foto 6: Reparación de Sanitarios y sus accesorios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPFAMILIA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público